

JUEVES, 19 DE JULIO DE 2012 - BOC NÚM. 140



Ejemplo de edificación catalogada conforme a su valor arquitectónico

13 - Esta cabaña es una de las pocas catalogadas en Cieza que evidencian un uso residencial originario. A pesar de encontrarse bastante alterada, la morfología original es fácilmente reconocible: dos volúmenes de planta rectangular, adosados por sus caras cortas y desplazados entre sí. El volumen meridional alberga la vivienda en su planta bajocubierta (y posiblemente también un pajar, comunicado con la planta baja), mientras que la planta baja se destina al uso de cuadra. Como peculiaridad el acceso a la vivienda se realiza desde el exterior, a través de una escalera de mampostería adosada a la fachada sur.

El volumen septentrional tiene el uso de cuadra. Originalmente contaba con una planta que fue posteriormente recrecida hasta igualar la altura determinada por el faldón contiguo de la cubierta original. Así mismo cuenta con un silo de fábrica adosado a la fachada Este del volumen meridional.



Ejemplo de edificación catalogada conforme a su valor arquitectónico

23 - Al borde de la carretera nacional en la entrada al municipio desde el Sur, el edificio constituye un referente en el municipio.

Este edificio ha sufrido varias alteraciones a lo largo de su existencia, aunque se reconoce claramente su matriz, bien conservada, en la planta baja de la edificación. La planta primera, también original aunque algo más alterada en cuanto a su revestimiento, carpintería y apertura (y probablemente cierre) de algún vano, también forma parte del edificio objeto de catálogo. La cubierta del edificio matriz, tanto en estructura como a